

VONKAJŠIE ŽALÚZIE C50


Zameranie

Ako zmerať

Šírku a výšku zmeriame vždy minimálne na troch miestach. Výrobný rozmer žalúzie je vždy najmenšia nameraná hodnota (nerovné ostenie/špaleta)

Šírka výrobku = celkovej šírke výrobku = šírke lamely

Výška výrobku = výške výrobku po dolný nosník (v prípade väčšej výšky sa nič nedeje, lamely sa v dolnej časti naskladajú na seba)



Príklad zamerania

Do ostenia / špalety

